

Einlaufstest am 20.12.2016 von 12:14 bis 14:11 mit kleinen Unterbrechungen

Test#	Start	Poti-Stufe	Laufrichtung	Ende	Gesamtlaufzeit	Bemerkungen/Besonderheiten
1	12:14:00	4	links	12:30:00	16 min	16 Minuten Laufzeit
2	12:30:00	4	rechts	12:45:00	31 min	15 Minuten (Thermographie)
3	12:47:00	7	links	13:02:00	46 min	15 Minuten (Thermographie)
4	13:04:00	7	rechts	13:23:00	65 min	19 Minuten mit Thermographie
5	13:24:00	10	links	13:30:00	71 min	6 Minuten, dann Motorabschaltung wegen Überhitzung
	13:38:00	10	links	13:49:00	82 min	11 Minuten (Thermographie)
						Drehzahlen: 2185,2264,2304,2350
6	13:49:00	10	rechts	13:57:00	90 min	8 Minuten, dann Motorabschaltung wegen Überhitzung
	14:03:00	10	rechts	14:11:00	98 min	8 Minuten, Drehzahlen: 2140, 2170, 2406, 2066, 2118, 2357
						Drehzahleinbruch beim Nachfetten Spindellager
7	Rutschkupplung Leitspindel		links			Funktioniert, Kreuzsupport bleibt stehen !
8	Rutschkupplung Leitspindel		rechts			Funktioniert, Kreuzsupport bleibt stehen !
	Notaus	4	links			Abschaltung des Motors !
9	Schutzhaube	4	links			Abschaltung des Motors !